

## 欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险4》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险4》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

### 产品详情

警报编号：A12/01637/23

发布于 14/07/2023 - Report-2023-28

打印

通知国家

德国

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

童车

姓名

未知

品牌

## 型号类型/数量

UK-A68101

5媒体文件

[查看全部](#)

## 产品描述

带有内置腿部开口的婴儿背带。蓝色外部和白色/灰色图案内部。在线销售的产品，特别是通过eBay。商品编号：144855207025。

## 包装说明

透明塑料袋。

## 原产地

中华人民共和国

## 风险类型

受伤

## 风险描述

由于婴儿背带上的附着点不足，支撑力不足，婴儿可能会滑落、跌倒并遭受严重伤害。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 13209-2。

公共当局命令采取的措施（针对：零售商）

禁止营销该产品以及任何附带措施

生效日期2023年3月7日

公共当局命令采取的措施（针对：零售商）

最终用户召回产品

生效日期2023年3月7日