

欧盟儿童保育用品类目：婴儿车不合格原因分析之《受伤风险2》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：婴儿车不合格原因分析之《受伤风险2》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报号码：

发布于 16/06/2023 - Report-2023-24

打印

通知国家

比利时

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

婴儿车

姓名

未知

型号类型/数量

S319

条码

2000950600006

3媒体文件

查看全部

产品描述

婴儿推车（2合1），灰色混色。

包装说明

纸板箱和塑料袋

原产地

中华人民共和国

风险类型

受伤

风险描述

婴儿车的驻车制动器无法充分发挥作用。家长/看护者可能会失去对婴儿车的控制，导致孩子受伤。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 1888-1。

经济经营者（制造商）采取的措施

最终用户召回产品