

欧盟儿童保育用品类目：婴儿车不合格原因分析之《受伤风险7》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：婴儿车不合格原因分析之《受伤风险7》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报编号：A12/00577/23

发布于 24/03/2023 - Report-2023-12

打印

通知国家

保加利亚

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

婴儿车

姓名

布巴·普里马维拉

品牌

布巴

型号类型/数量

春华WA60

2媒体文件

查看全部

产品描述

简易婴儿车

包装说明

纸板箱

原产地

中华人民共和国

风险类型

受伤

风险描述

约束系统无法提供足够的保护，因为它可能导致儿童跌落并受伤。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 1888-1

公共当局命令采取的措施（致：进口商）

将产品撤出市场

生效日期2023年2月27日