

欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险9》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险9》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报编号：A12/00218/23

发布于 10/02/2023 - Report-2023-6

打印

通知国家

德国

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

童车

姓名

未知

品牌

梅多利

型号类型/数量

1847年

5媒体文件

查看全部

产品描述

带有腿部开口的婴儿背带，可在前面携带，婴儿面朝后。在线销售的产品，特别是通过亚马逊销售的产品。ASIN：B08L9K11QD。

包装说明

透明塑料袋

原产地

中华人民共和国

风险类型

受伤

风险描述

背带的固定系统不足，这意味着婴儿可能会从背带中滑出、跌倒并遭受致命/严重伤害

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 13209-2。

经济经营者采取的措施（其他）

在线市场删除了该产品列表

生效日期2022年10月25日

经济经营者采取的措施（其他）

最终用户召回产品

生效日期2023年1月24日