欧盟儿童保育用品类目:童车不合格原因分析之《受伤风险10》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目:童车不合格原因分析之 《受伤风险10》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报编号: A12/00181/23

发布于 27/01/2023 - Report-2023-4

打印

通知国家

德国

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

童车

姓名

未知

品牌

溱湖
型号类型/数量
X0015RAJSD
5媒体文件
查看全部
产品描述
带有腿部开口的婴儿背带,可在前面携带,婴儿面朝后。在线销售的产品,特别是通过亚马逊 ASIN:B085G12LL3
包装说明
透明塑料袋
原产地
中华人民共和国
风险类型
受伤
风险描述
由于婴儿背带上的附件选项不足,支撑力不足,婴儿可能会从背带中滑落。婴儿可能会跌倒并受伤。
产品经过测试但不符合的法律规定(欧盟层面)和欧洲标准
该产品不符合通用产品安全指令的要求,也不符合欧洲标准 EN 13209-2。
经济经营者采取的措施(其他)
最终用户召回产品
生效日期2023年1月16日
经济经营者采取的措施(其他)
在线市场删除了该产品列表
生效日期2022年10月25日