

# 欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险11》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险11》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

警报编号：A12/00180/23

发布于 27/01/2023 - Report-2023-4

打印

通知国家

德国

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

童车

姓名

未知

品牌

索纳林

型号类型/数量

杰西·贝里

6媒体文件

查看全部

产品描述

婴儿背带不带一体式腿部开口。在线销售的产品，特别是通过亚马逊销售的产品。ASIN 编号：B09KN195JC。

包装说明

透明塑料袋。

原产地

中华人民共和国

风险类型

受伤

风险描述

由于婴儿背带上的附件选项不足，支撑力不足，婴儿可能会从背带中滑落。婴儿可能会跌倒并受伤。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 13209-2。

经济经营者采取的措施（其他）

最终用户召回产品

生效日期2023年1月16日

经济经营者采取的措施（其他）

在线市场删除了该产品列表

生效日期2022年10月25日