

欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险16》

产品名称	欧盟儿童保育用品类目：童车不合格原因分析之《受伤风险16》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报号码：

发布于 2023 年 1 月 20 日 - 报告 2023-3

打印

通知国家

德国

产品分类

儿童保育用品和儿童设备

产品

童车

姓名

未知

品牌

爱媛梅

条码

6971820906015

7媒体文件

查看全部

产品描述

蓝色波浪图案圆点婴儿背带，腿部有开口，可在正面佩戴，婴儿面朝后。在线销售的产品，特别是通过亚马逊销售的产品，ASIN 编号：B07G2D5VN6。

原产地

中华人民共和国

风险类型

受伤

风险描述

由于附件选项不足，婴儿背带无法确保足够的支撑。婴儿可能会从背带中滑出、跌倒并受致命伤。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 13209-2。

经济经营者采取的措施（其他）

将产品撤出市场

生效日期22/05/2022

经济经营者采取的措施（其他）

最终用户召回产品

生效日期2022年11月24日