

昌平区天通苑污水清理公司小区生活污水清运清理化粪池沉淀池

产品名称	昌平区天通苑污水清理公司小区生活污水清运清理化粪池沉淀池
公司名称	北京鑫锐达管道清洗有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-4267(檀营集中办公区) (注册地址)
联系电话	13522528210 13681081073

产品详情

化粪池清理：清理化粪池、隔油池、污泥池、化粪池处理、下水井里油污杂物、清理各种沙井。大型环卫吸粪车、抽粪车清理大小化粪池、化油池、污水池、工业废水池、化粪池清底、清掏、沙井清底、清掏。清理砖砌化粪池、化粪池池清掏、隔油池清理、抽粪、化粪池、钢筋砼化粪池、化粪池设计、玻璃钢化粪池、不锈钢化粪池、隔油池。四、清掏：清理化粪池、隔油池疏通清理、马葫芦及下水井里油污杂物、吸污、河道清淤。抽污泥、抽淤泥、化粪池隔油池清理，高压清洗、隔油池吸污、污水清理抽水车、管道检测修复、高压疏通清洗污水管道、市政管道疏通清洗、化工管道清洗、下水道防汛清掏，雨水管道清淤，格栅网清洗、化粪池抽粪、化油池清掏、各种沉淀池处理、拥有抽粪车多辆和高压水射流清洗疏通车多辆、管道维保、清洗隔油池清洗、管道保养，隔油池保养、化粪池保养、管道摄像检测、管道内窥镜、管道QV检测、管道潜望镜检查、管道非开挖修复、管道开挖六、治理卫生间下水道返味、治理厨房卫生间反味与防臭、洗手间除臭气：有研究表明，卫生间地漏冒出的臭气中含CO₂、甲烷、粪臭素、化氢等有害气体，使人恶心、呕吐、头晕、食欲下降、急性溶血性贫血，较严重的会造成肺癌、血癌等重大疾病和诱发多种综合性疾病。卫生间地漏易滋生病菌又是传染性病毒的传播途径。据悉“xin guan”“非典”猖獗时期，也是考虑到居民卫生间地漏与排污管道相通等因素，曾采取封闭整幢楼的方法来遏制病毒的蔓延。七、蹲坑疏通、蹲坑改造马桶、蹲坑安装、蹲坑换新、蹲坑疏通厕所、蹲坑厕所疏通、马桶堵了疏通、马桶盖子更换、马桶维修马桶底部漏水、马桶渗水、马桶水管维修、下水道疏通就近上门、换马桶、马桶换件、下水管道改造、改装各种排污管道和下水管道，铸铁下水道管道换管，管道改装、改独立下水道、换管道、换马桶、换蹲坑、防水补漏、水电安装、换马桶上门安装。下水道渗水维修、化粪池出水口疏通、地漏疏通上门、地漏安装上门、地下污水管道疏通、管道下水井疏通30分钟达不通不收费