

大兴区北臧村卫生间下水道堵塞疏通排污管道清洗十余年经验

产品名称	大兴区北臧村卫生间下水道堵塞疏通排污管道清洗十余年经验
公司名称	北京鑫锐达管道清洗有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-4267(檀营集中办公区) (注册地址)
联系电话	13522528210 13681081073

产品详情

排水管道养护，管道应急疏通，管道清淤检测，窰井新型材料堵漏，非雨天雨水管道流水检测施工，新建排水管道检测验收，化粪池污水池清理清抽市政公路道路移交施工，管道清淤检测，非开挖修复潜水封堵，短管置换等。一、管道检测管道检测、CCTV视频检测、检测报告制作、管道声呐检测、QV潜望镜检测、排水管网绘制、雨污水管道闭水试验、管道渗漏排查、排水管网摸排二、管道修复管道修复、非开挖修复、顶管置换、管道局部树脂固化修复、CIPP光固化修复、水翻CIPP修复、螺旋缠绕内衬修复、管道开挖铺设三、管道新建、改造管道改造、化粪池改造、隔油池改造、集水井改造、提升泵安装运维、雨污分流工程设计、雨污分流改造四、抽污、管道疏通清洗化粪池清抽、隔油池清抽、污水池清抽、沉淀池清抽、固废处置、工业废水清运、危废水处置、生化池密封空间作业清理五、管道养护、清淤管道养护：厂区雨污水管道定期清洗疏通保障水质达标管道清淤：管道内淤泥冲洗，窰井内沉淀淤泥清抽清运管道疏通：24小时应急处理解决排水问题