

顺义区北小营短管置换修复淤泥清理管道清淤污水外运

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 顺义区北小营短管置换修复淤泥清理管道清淤污水外运 |
| 公司名称 | 北京鑫锐达管道清洗有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-4267(檀营集中办公区) (注册地址) |
| 联系电话 | 13522528210 13681081073 |

产品详情

管道清洗，高压清洗管道，污水管道疏通清洗，污水管道检，管道维修，管道养护，雨水管道疏通清洗，市政管道疏通清洗，油罐清洗、罐体清洗、阴沟清理、工业排水管道清洗、下水道疏通清洗，清理化粪池，隔油池，污水池，格栅池，集水井，污水井清理清洗。公司引进高压水射流清洗车长期为各种市政，厂矿、饭店、食品、化工、学校及居民的下水管道疏通清洗，厂矿排污口，饭店隔油池，化粪池的定期清洗疏通的维护工作。结垢成因分析:1、长期积存结果：植物油脂、动物油脂、粪便，管道施工不当等粘稠物流进管道、粘在管道内壁上，形成垢体；建筑垃圾，头发丝、破布条、装修残渣、铁细菌、微生物繁殖、都会在管线内壁上形成垢体。

以上物体的排放，无疑是成垢的重要原因，并随着管道存在时间延长，流通不畅或堵塞加重趋势。2、清洗手段落后：传统的解决堵塞问题的方法，钢片疏通和疏通机疏通，以上两种手段，只能解决污水在管中一时流动，而不能从根本上解决堵塞问题。3、清洗解决的方法：本公司采用大型高压水射流清洗设备及专用喷头、靠高速水流，切割击碎结垢物，并随高压水流排出管道，流入排污井，将管内彻底清洗干净。