

# SIEMENS西门子6SE7028-2HF60变频器全系列全新原装24小时在线售后保障服务

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SIEMENS西门子6SE7028-2HF60变频器全系列全新原装24小时在线售后保障服务 |
| 公司名称 | 湖南西控自动化设备有限公司                                 |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 西门子:全新原装正品<br>6SE70:24小时咨询询价在线<br>德国:西门子授权代理商 |
| 公司地址 | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301 |
| 联系电话 | 17838383235 17838383235                       |

## 产品详情

### 太缺德了！电梯控制线路全部被剪断，只留下电工在风中凌乱！

小编在网上看到这样两张电梯控制柜线路的现场图：

打开电梯控制柜，直接崩溃了！电梯控制柜线路全部被剪掉了！这是人做的事吗？太缺德了！万幸的是各个线的扎带没有剪掉，扎带再剪掉了，一堆线头那才叫彻底崩溃.....这要怎么接，求解？

看看其它老师傅们热评：

- 1、联系厂家，看看能不能买一套，随行电缆，井道电缆，联系业主，电梯直接大修。接线有风险需谨慎！
- 2、碰到这种情况，千万别再傻傻在那接线了，接好了一毛钱都没有，没接对的话轻则烧板，重则自爆，风险极高！直接跟用户说：有人恶意损坏电梯，已经造成控制柜元器件重大紊乱！无法恢复！只能购买整个控制柜进行更换！

- 3、这活累人不值钱 还是改造吧！
- 4、不知道里面有什么纠纷，不能瞎说。就是接不了，直接换整套。这种事情上别显能耐。
- 5、接好了试试看，有可能板子烧坏了，如果板子坏了，还不如重做一个控制柜。
- 6、这不算什么？如果再缺德一点把扎带剪断才够你喝的呢！
- 7、恢复正常简单，关键是这种做法侮辱性太大，坚决报警查到让他坐牢去！根据《中华人民共和国刑法》二百七十五条（毁坏公物罪）定他个情节严重，让他坐牢六七年，看他敢不敢剪了！
- 8、像这样的直接报警加上直接报厂家更换新电缆了，接的风险太大！
- 9、万幸线还在。不然凉凉。标准的有每条线有线号花点时间就好。没有的话对图纸也能干。就是大把的时间外加运气。
- 10、我觉得主板都还在，就不是问题。
- 11、掐指一算欠工人钱了。同行直接拆板子谁有时间剪线。
- 12、控线号接起来就可以的，我们曾经电缆线被烧了还接起来。

免责声明：本文转自网络，版权归原作者所有，如涉及作品版权问题，请及时与我们联系删除，谢谢！