

FAG进口主轴轴承德国FAG234422MSP进

产品名称	FAG进口主轴轴承德国FAG234422MSP进
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德国INA FAG 型号:AS1850
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

FAG轴承所属的舍弗勒集团是全球范围内生产滚动轴承、直线运动产品、汽车制造业的领导企业，在汽车、工业、航空航天领域，业务遍及全球50多个国家，设有约80家制造厂和100多个销售办事处，全球拥有66,000名员工；旗下还拥有两个知名品牌-INA和LuK。

FAG中国：1998年在中国投资生产，舍弗勒集团在上海设有1个安亭研发中心，在太仓、苏州等地设有5个生产基地，在北京、上海、沈阳、广州、南京、济南、重庆、西安、天津、大连等地设有14个销售办事处，现已拥有员工约6000名，为向中国用户提供长期优质而便捷的服务打下了良好的基础。

公司所售进口轴承型号齐全：

SKF24044CC/C3W3...220*340*118

SKFNJ224ECP120*215*40

6206-2Z30*62*16

SKFNJ230ECJ150*270*45

INASL01-4834A170*215*45

FAG22324E1.C3120*260*86

TIMKENHH91444966.675

INASL181852-E-C...260*320*28

SKF29328E140*240*60

SKF24130CC/C3W3...150*250*100

FAGQJ230N2MPA150*270*45

德国FAG轴承使用过程中失效原因分析：

FAG轴承硬质异物的侵入

外来硬质异物的侵入，加剧了保持架的磨损与产生异常附加载荷，也有可能导致保持架断裂。

可能是FAG轴承保持架在工作中出现异常载荷：例如安装不到位、倾斜、过盈量过大等这些都容易造成游隙减少，或者加剧摩擦生热，表面软化，过早出现异常剥落，随着剥落的扩展，剥落异物进入保持架兜孔中，导致保持架运转阻滞并产生附加载荷，加剧了保持架的磨损，如此恶化的循环作用，便可能造成保持架断裂。保持架的断裂，也会恶性循环到轴承在进行机械运转的过程中遭到振动故障的出现。

FAG主轴轴承

A、外球面轴承：有外球面和带锁紧件的宽内圈的向心滚动轴承。主要供简单的外壳使用。

B、角接触轴承：球与套圈公称接触角大于 0° ，而小于 90° 的滚动轴承。

C、直线运动轴承：两滚道在滚动方向上有相对直线运动的滚动轴承。

D、球轴承：滚动体是球的滚动轴承。

E、滚子轴承：滚动体是滚子的滚动轴承。

F、推力球轴承：滚动体是球的推力滚动轴承。

F、深沟球轴承：每个套圈均具有横截面大约为球的周长三分之一的连续沟型滚道的向心球轴承。

G、关节轴承：滑动接触表面为球面，主要适用于摆动运动、倾斜运动和旋转运动的球面滑动轴承。

H、 $a=15^\circ$ 的高速密封角接触陶瓷球轴承（B70000 C-2RZ/HQ1型）

6、圆锥滚子轴承：滚动体是圆锥滚子的向心滚动轴承。