

新世界附近管道清洗亿展通公司首选下水管疏通

产品名称	新世界附近管道清洗亿展通公司首选下水管疏通
公司名称	北京亿展通清洁服务有限公司
价格	20.00/米
规格参数	北京亿展通:管道清洗 不限:清理化粪池 北京:快速到达
公司地址	北京市丰台区南四环西路128号院4号楼12层1515-1516(园区)
联系电话	010-87124993 13718503953

产品详情

17316228799北京亿展通下水道疏通频道：北京管道清洗优选亿展通管道公司

，该信息详细描述或介绍如下: 010-87124993 北京亿展通管道公司采用高压水射流清洗技术可以清洗各种大小管道，清洗疏通市政管道，清洗各种室内外管道，高压清洗疏通各种疑难管道，清洗疏通被淤泥堵塞的管道，高压清洗被水泥堵塞的管道.....经实践证明清洗效果良好。高压清洗管道，清洗疏通市政管道，清洗居民楼主管道，清洗家庭内主管道，清...查看更多 洗小区内各种污水管道，清洗疏通各种疑难管道，清洗疏通工矿企业排污管道，清洗疏通各种工业废水管道，清洗冷凝器，清洗中央空调.....
高压清洗管道首选，一流的技术，一流的服务，全市最低的价格。高压水射流清洗技术：随着社会发展与繁荣，北京楼宇建设飞速发展。据调查在八十年代以前建造的住宅楼宇一般以五层 - 六层为主，占北京市现有住宅楼宇总数的60%左右，高层住宅楼宇都在八十年代中期以后建造，占北京市住宅总数的40%左右。住宅楼宇由于时间推移，几年后，楼内下水排污管道、楼外排污管道都会出现不同程度的堵塞情况。尤以八十年代以前建造的老式楼宇，下水排污管道流通不畅、堵塞问题更为突出，楼宇一层住户更是深受其害，下水道堵塞造成污水四处横流使住户无法在外安心工作在家正常休息，据我们调查轻度堵塞或流通不畅比例几乎达到90%以上，而重度堵塞比例也相当惊人，占楼宇总数20 - 50%。流通不畅、堵塞都是由于管线内壁结垢所致。结垢造成管线内径变细。100mm的原始内径，变为20mm - 30mm现象十分普遍，其后果不难想象。

结垢成因分析: 1、长期积存结果：植物油脂、动物油脂、粪便等粘稠物流进管道、粘在管道内壁上，形成垢体；头发丝、破布条、装修残渣、铁细菌、微生物繁殖、都会在管线内壁上形成垢体。以上物体的排放，无疑是成垢的重要原因，并随着楼宇存在时间延长，流通不畅或堵塞加重趋势。2、清洗手段落后：传统的解决堵塞问题的方法，竹片疏通和疏通机疏通，以上两种手段，只能解决污水在管中一时流动，而不能从根本上解决堵塞问题。3、清洗解决的方法：本公司采用大型高压水射流清洗设备及专用喷头、靠高速水流，切割击碎结垢物，并随高压水流排出管道，流入排污井，将管内彻底清洗干净，我们结合采用化学手段，使用自己研究生产的特效除垢清洗剂，对结尿碱垢严重的蹲便器、坐便器、卫生间管道进行清洗。4、清洗质量：疏通率100%，清净率95%以上，可见金属管壁。