

武汉布朗汽车尾气治理设备三元催化可视清洗机

产品名称	武汉布朗汽车尾气治理设备三元催化可视清洗机
公司名称	武汉布朗环境能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	黄陂区武湖农场青龙分场武汉恒心服饰生产织造基地4号车间栋2层
联系电话	027-61915028 15727052507

产品详情

汽车尾气检测不合格怎么处理

很多车主车子尾气排放不达标，检测站来回折腾了很多次，都不能通过年检。那到底该采取哪些措施才能提高年检的通过率呢？其实尾气超标是可以科学的手段来治理的，首先要找到超标的原因，对症下药，汽车尾气超标就很容易解决了。三元催化器堵塞、发动机燃烧室积碳、进气道积碳、喷油嘴积碳、火花塞积碳等因素都会造成汽车尾气排放超标。最主要的因素是三元催化器堵塞或者失效造成的，因为它工作效率高了，有害气体转化为无害气体才更有效，那么汽车尾气才会得以净化，达到合格的标准。根据这些因素，我们就可以对症下药来改善车子尾气的排放。现在的汽油车均加装了机外净化装置----三元催化器，如果三元催化器堵塞、中毒、失效导致性能下降，会导致NO超标。经过武汉布朗大量的汽车尾气治理经验来看，汽油发动机NO超标的原因主要是三元催化器中毒失效所致，利用武汉布朗的三元清洗设备，搭配专用的三元催化清洗修复剂，对三元催化器进行清洗，可有效清除三元催化表面污浊物和积碳等络合物，让三元催化器中贵金属铂、铑、钯的净化功能重新激活起来，这样就大幅降低汽车尾气中CO/HC/NOx的排放。达到降低尾气排放、恢复汽车原有动力、降低油耗、延长三元催化器的使用寿命。