

# 新月涂装制造锌钢护栏喷塑设备让您无忧

产品名称	新月涂装制造锌钢护栏喷塑设备让您无忧
公司名称	泰州市新月涂装设备有限公司
价格	398000.00/套
规格参数	品牌:新月涂装 型号:jsxytz 产地:江苏泰州
公司地址	江苏省泰州华港开发区
联系电话	13338872989

## 产品详情

根据新月涂装客服人员的统计，客户在购买喷塑设备当中所关心的喷塑产品的质量问題，比方在喷塑过程中工件出现局部或大面积脱落现象应该如何解决？

新月涂装28年的生产经验，为大家罗列了工件产生局部或大面积脱落的主要原因及解决办法。

主要原因：

- 1、底材表面有锈层，未除尽；
- 2、水洗尤其前处理后水洗不干净；
- 3、底材表面除油不彻底；
- 4、悬挂链上润滑油滴落到工件上；
- 5、镀锌板起 泡及涂层脱落。

解决方法：

- 1、除锈应彻底；
- 2、检查水洗流量、水质和喷嘴，检查水洗流量和压力；
- 3、采用化学除油较适于动植物油，不适于矿物油时，多用碱除油，除油后加强水洗注意水质；
- 4、检查润滑油质量指标，必要时更换耐温更高的润滑油或在易滴落处下面安置受槽。

新月涂装，从2012年与意大利“全顺特”公司深度合作喷塑设备的生产制造，近年来从技术上深入研发，从设备上不断更新，依靠全自动智能喷塑技术形成的核心竞争力，产能呈现稳步上升趋势，今年将扩产到200条喷塑流水线，销量也是节节高。

如果您在喷塑过程中遇到任何问题，请随时和我们联系