

四川索安机电整改环球中心消防设施

产品名称	四川索安机电整改环球中心消防设施
公司名称	四川索安机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区航空路6号丰德国际广场1-3幢5楼
联系电话	028-66897776 18828093611

产品详情

四川索安机电工程有限公司成立于2003年初，专业从事设计与施工的工程公司。公司取得的资质如下：消防设施工程专业承包一级、消防设施工程设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项乙级、城市及道路照明工程专业承包一级、消防设施维护保养检测一级、防水防腐保温工程专业承包二级，并在行业内率先取得质量管理、职业健康、环境管理三体系认证证书。

新世纪环球中心是四川省、成都市两级政府确定的打造世界现代田园城市的重大项目，主体建筑以“流动的旋律”为设计理念，为世界第一大单体建筑。为更加完善和提升建筑消防设施功能，环球中心联手索安，启动“环球中心消防设施整改”项目，为大家营造一个安全而安心的商业中心。本次改造工程内容包括：消防防火门、防火玻璃（拆除和恢复）、防火墙、消防电话分机、土建、挖井，楼梯改造等。本次改造面大、构建复杂、涉及专业广，也正符合索安综合能力强的特点。

针对环球中心面积大，整改内容涉及广，同时北区、南区、西南区、购物中心等不同区域都有相应的监管与消防主管负责人的不同多人管理的特殊情况。改造前期，索安安排相应负责人对每一项改造项目做好十足的规划功课，项目组人员，掌握建筑构造，熟悉整改方案，与环球中心各区项目管理负责人展开多次、反复沟通与讨论，就怎么铺开工作？怎么完整恢复？怎么安全拆除？等等诸多情况提出多种方案，从而确定最终整改方案并有效地开展执行工作。

方案确定后，材料组工作人员备好每项所需更换材料，开展整改工作。

在本次施工过程中，由于旧阀门长期浸泡于水中，且时间长，导致旧消火栓一碰即坏，从而增加了施工

难度。而索安根据前期制定应急方案以及通过临时现场的沟通与讨论，最终用最安全而快速的方式完成消防栓更换的工作。

在楼梯整改工作中，为提高疏散效率，防止挤压踩踏事件发生，由于是对成品的楼梯按新要求整改，也大大增加了施工的难度。环球中心建筑复杂，在楼梯修建项目中开展合理的安全疏散设计，故而减少消防隐患。

防火窗的整改工作，会根据不同的建筑设计从而拆除原有建筑的吊顶、边框等设施。而环球中心楼层偏高，在施工难度大的同时，索安特别要做好安全措施，确保窗户安全进场，以及顺利安装。

前面城墙固然很高，但我们仍需层层翻越，索安凭借多年的消防施工经验，在遇到问题时，各项目负责人召开紧急会议，讨论整改方案，从而一项一项的完成整改工程，力争做到整改一项验收一项的效果。

在施工完成的同时，索安还对各项旧设施进行消防安全检查，同时也一并整改了消防隐患。

截至目前为止，防火墙和消火栓已改造完成，为确保15号的顺利验收，索安安排各项目组负责人做好收尾检查工作，做到细致、严谨、安全相统一，从而继续开展下一项目的整改工作。

每一项整改工作都是一份挑战，每一项消防工程都装有索安的细心，我们会竭尽所能做好一切的消防安全工作，为每一次的整改和每一次的修建提供一个健康而安全的生活环境！

索安机电承诺：公司将根据所有客户的实际需求与国家相关规范标准，合理、高效地建立完整的专业服务体系，减少中间环节，降低成本，以系统、科学的运作模式，为广大客户创造最大的价值。