

泉州医疗门诊所污水处理设备方案

产品名称	泉州医疗门诊所污水处理设备方案
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

泉州医疗门诊所污水处理设备方案流量的调节：流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为：用滴定管上部调节阀调节滴。定速度，当滴定速度加快时，则产气量增大，反之减小。注意：尽量勿使滴数成流。关机：关掉球阀A、B，设备停止加料，水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。设备清洗：设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时，关掉温控箱电源和球阀A、B，其余同开机状况相同，由进气口吸入一定量清水，然后关掉动力水源，打开排污阀排污。如此循环几次，直至清洗干净。口腔牙科污水处理设备简介常见故障及排除，设备无负压，表现为滴定管不进料，设备内听不到鼓泡声，原因为动力水压力不够，水射器前后没有压差，无法带动水射器工作，需调整水压；安全阀已打开，需复位；管道接口、阀门漏气。盐酸抽不进：负压不够或管道接口、阀门漏气，需调整水压或检查管道接口、阀门是否漏气；检查是否按规程操作。

滴定管不供料：初次开机时反应器中没有加水或原料箱杂质太多造成滴定管堵塞，需加水或疏通滴定管并清理原料箱并检查安全阀。当发现滴定管旋转吃力时，要及时更换“O”型圈。温控器通电后不加热：温度显示55左右，水温很低，绿灯不亮，这是因为热电阻线断路或热电阻接点锈蚀严重或接触不良，应打开设备后盖和温控器插头，用万用表测量是否断线，如果锈蚀应用砂纸清理干净。水温很低，温度显示也很低，而绿灯长亮，说明加热管坏或加热管接线断路或接线端锈蚀，应更换加热管或清除污垢。水温很低，温度显示也很低，但黄灯长亮，说明水位计有故障，应检查电极至温控器之间的线路是否断线；电极使用时间长，周围附着一层水垢，应清理干净；如果线路和电极都正常，应检查水位计，电极在水中时，电极不在水中时，2与1接通，否则说明水位计坏，应更换。

泉州医疗门诊所污水处理设备方案水温低，温度显示低，电磁接触器不吸合或连续吸合，说明液位控制器坏或检查接触器。黄灯长亮或接触器吸合，温度显示混合，应清除航空插头，锈蚀或检查液位控制器。水温过高（超过50）温度显示仪显示超过设定温度，且不断上升，说明温度显示仪坏，应立即关掉电源，更换显示仪，也可能是接插件接触不良，造成仪表显示混乱。当水温很高，但温度显示仪显示温度远低于设定温度（约23左右），原因多是温度显示仪与液位控制器接线有误，请更换接线即可。本实用新型属于污水处理设备技术领域，尤其是涉及一种口腔牙科门诊用污水处理设备。包括设置在底座上的第一箱体和第二箱体，第一箱体内设有集水箱。

集水箱通过水泵与第二箱体相连通，第二箱体内设有臭氧发生器和过滤器，集水箱内设有液位控制器，第一箱体上开有污水进水口，第二箱体上开有污水出水口，水泵、臭氧发生器、过滤器和液位控制器分别与微电脑控制器相连接，污水出水口位于第二箱体的上部，污水进水口位于第一箱体的上部，底座上设有能够将第二箱体顶起的顶起机构，第二箱体上开有回流出口，第一箱体上设有回流入口，回流出口和回流入口之间通过回流管相连接。优点在于：使用方便、占地面积小。

互动现场，还有一位重量级嘉宾现身。她就是前国家田径队队员、全运会5000米女子冠军姜晓丽。发布会现场，姜晓丽受聘为山东卫视《美丽中国》“捡拾慢跑”公益活动形象大使，与全民一起助力公益环保。热爱跑步、热爱公益的姜晓丽表示，她十分认可《美丽中国》的节目理念，特别喜欢参与“捡拾慢跑”这样既能锻炼身体又能净化环境的活动，并现场呼吁更多的人参与到“美丽中国·捡拾慢跑”中来。“捡拾慢跑”活动的理念来自于当下风靡全球的plogging（边跑边捡垃圾）活动。此次由山东卫视《美丽中国》发起的“捡拾慢跑”公益活动是全国首个以官方名义发起的全国性捡拾慢跑活动。

泉州医疗门诊所污水处理设备方案这样的活动以健身+环保形式脱离了苦行僧式的环保修行，成为一种人人都乐于参与并人人都能做的快乐环保行动，也正与节目的环保倡议不谋而合——“你的选择，就是地球的模样”。随后姜晓丽带领来自北京乐动力跑团的跑步爱好者、小米橙色跑的助跑官以及数十位媒体记者，共同体验了“美丽中国·捡拾慢跑”首场活动，将快乐与健康融入进环保这个大主题。记者在现场看到，每位参与者都身着《美丽中国》定制t恤，手上配有装有竹夹的装备袋，一边慢跑一边捡拾地上的垃圾和树叶。到达终点后，每个人都收获颇丰，并将捡拾所得拼成了节目logo，传递出全民快乐环保、助力美丽中国的美好愿景。