

# 冷镀锌丝检测报告 镀锌丝合格证样本

产品名称	冷镀锌丝检测报告 镀锌丝合格证样本
公司名称	石家庄晶东金属制品有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	长度:30mm 直径:30-550 型号:8-24
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西
联系电话	15027758000

## 产品详情

淄博退火丝中山退火丝真空无氧退火丝从退火后拉拔强度对比可知,黑退火丝生产厂家黑退火丝价格黑退火丝工厂黑退火丝的规格出现花丝时表面银灰色处抗拉强度大于490MPa,其金相组织为细小均匀的等轴晶粒;而表面色泽发黑处抗拉强度仅387~405MPa,其金相组织表现为晶粒粗大,这说明热处理过程可能发生了过烧反应,于是我们观察铁丝的表面的金相组织。选取 2.7 mm 退火丝纵截面样品,黑退火丝生产厂家黑退火丝价格黑退火丝工厂黑退火丝的规格经加工后其芯部为细晶组织,晶粒度为8~9级,而边缘各有 0.6mm 深度的粗晶组织,晶粒度为1~2级。这种晶粒长大说明在退火过程中可能发生了C、Mn、Si 元素的烧损。由于发生过烧反应热处理温度在 800 以上,因而加热温度远远超过了工艺设定的温度 720,可能达到了 800,而在此高温情况下,钢材与空气中的氧发生氧化反应的速度将成倍提高,如果这时炉胆破损造成富氧则会导致氧化严重,即铁丝过烧,这时铁丝表面的氧化皮厚而且成分复杂,除有铁的氧化物,还有锰、硅的氧化物以及铁丝表面脱碳造成碳的富集,经盐酸酸洗后,表面粗糙,对光的反射与正常组织的丝的表面反射不一样,造成酸洗颜色不均匀一致,出现了“花丝”现象。