

# 1吨电动叉车图片 茂泰电动叉车 资阳1吨电动叉车

产品名称	1吨电动叉车图片 茂泰电动叉车 资阳1吨电动叉车
公司名称	邢台茂泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区
联系电话	13731579892

## 产品详情

### 电动叉车使用安全指南

- 1.装卸货物时，不能超过额定载重量使用叉车。
- 2.在使用电动叉车或者对电动叉车充电之前，需要先检查电池液，1吨电动叉车视频，不够时以蒸馏水补充。
- 3.电动叉车充电时需要通风良好、保持干燥的周围环境、且远离火苗。
- 4.电动叉车操作完毕后，应该卸下叉车上的货物，并将叉车货叉降到低处。
- 5.搬运货物时，1吨电动叉车批发，货物重量应尽可能均衡地分布在两个货叉上。严格禁止单叉受力或货物重心在两只货叉之外。
- 6.在叉车作业进行货物起升或运输过程中，严禁货叉下面站人，非操作人员应远离电动叉车。

检查电动叉车各部件管路和接头有无损坏、松动和漏水、漏油。特别是液压系统和行车制动器的总泵、轮缸有无渗漏现象。

检查电动叉车及发动机或直流电机的润滑状况，并对照叉车润滑点进行润滑，加足机油、齿轮油及润滑脂。

检查电动叉车各机械连接件的紧固情况，特别是转向系统、车轮及轮胎、起升机构等连接螺栓及锁紧装置是否紧固与正确。

检查各电气件的接头、线路、照明等是否完好和接通。电气仪表及喇叭、灯光是否能正常工作，资阳1吨电动叉车，蓄电池的电解液的液面高度是否符合规定；电解液的相对密度是否合乎要求。要定期对电动叉车进行维护检查。

## 电动叉车电池容量下降的原因

### 正极板栅上活性物质软化脱落

微观上活性物质中存在着大孔和微孔，大孔尺寸超过0.5cm，它是由许多小孔组成的，1吨电动叉车图片，随着放电循环的进行，活性物表面收缩，形成核心而成珊瑚状结构，多次放电循环使用小孔聚集增多，使大孔不断增加，破坏了正极结构，导致活性物脱落。

出现这些情况的主要原因是叉车电瓶大电流充放电所致。避免发生应保证充放电的电流和避免出现过充或过放的现象。

1吨电动叉车图片-茂泰电动叉车-资阳1吨电动叉车由邢台茂泰机械制造有限公司提供。邢台茂泰机械制造有限公司（[xingtaimaotai.tz1288.com](http://xingtaimaotai.tz1288.com)）为客户提供“电动叉车，1吨电动叉车，1.5吨电动叉车，2吨电动叉车”等业务，公司拥有“茂泰”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卢经理。