

柴油机喷油器总成济南882kw发电机组

产品名称	柴油机喷油器总成济南882kw发电机组
公司名称	济南跃骋动力机械有限公司
价格	160.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦728室 (注册地址)
联系电话	18615256190

产品详情

一燃油通路中故障 1燃油管路或喷油泵中有空气 2喷油器滴油，漏油或污堵
3喷油泵柱塞弹簧断裂或弹力不足 4喷油泵柱塞偶件卡滞 5喷油泵油量调节齿圈松动 6齿杆和齿圈磨损严重
7齿杆卡滞，不灵活 8出油阀弹簧断裂或阀卡滞