

粉尘净化车间装修 南平净化车间装修 山东康德莱净化更放心

产品名称	粉尘净化车间装修 南平净化车间装修 山东康德莱净化更放心
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

实验工况

本文以单机柜实验台为对象，通过相关实验，研究了机柜进风速度对其出风温度的影响。

通过改变机柜的进风速度进行了3个工况的实验，如表2所示。3个工况的机柜发热量基本相等，约为4995 W，进风口尺寸相同，均为360mm × 630 mm，进风温度基本相等，为 15.7 ± 0.1 ，而工况1到工况3的进风速度从 0.99 m/s 增加到2.00 m/s，注塑净化车间装修，保证了单一改变研究参数的实验要求。

试验资料

- 1、水泥物理性能检验报告
- 2、砂、石检验报告
- 3、各强度等级砼配合比试验报告
- 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告
- 5、各强度等级砂浆配合比试验报告
- 6、砂浆试件强度统计表及试验报告
- 7、砖、石、砌块强度试验报告

- 8、 钢材力学、 弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、 弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告
- 9、 预应力筋、 钢丝、 钢绞线力学性能进场复验报告
- 10、 桩基工程试验报告
- 11、 钢结构工程试验报告
- 12、 幕墙工程试验报告
- 13、 防水材料试验报告
- 14、 金属及塑料的外门、 外窗检测报告(包括材料及三性)
- 15、 外墙饰面砖的拉拔强度试验报告
- 16、 建(构)筑物防雷装置验收检测报告
- 17、 有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告
- 18、 质量验收规范规定的其他试验报告
- 19、 地下室防水效果检查记录
- 20、 有防水要求的地面蓄水试验记录
- 21、 屋面淋水试验记录
- 22、 抽气(风)道检查记录
- 23、 节能、 保温测试记录
- 24、 管道、 设备强度及严密性试验记录
- 25、 系统清洗、 通水、 通球试验记录
- 26、 照明全负荷试验记录
- 27、 大型灯具牢固性试验记录
- 28、 电气设备调试记录
- 29、 电气工程接地、 绝缘电阻测试记录
- 30、 制冷、 空调、 管道的强度及严密性试验记录
- 31、 制冷设备试运行调试记录
- 32、 通风、 空调系统试运行调试记录
- 33、 风量、 温度测试记录

- 34、 电梯设备开箱检验记录
- 35、 电梯负荷试验、安全装置检查记录
- 36、 电梯接地、绝缘电阻测试记录
- 37、 电梯试运行调试记录
- 38、 智能建筑工程系统试运行记录
- 39、 智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录
- 40、
单位(子单位)工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录

按照我国GMP的规定，粉尘净化车间装修，向10000级(一般是生产无菌药品)洁净室的物料传输，印刷净化车间装修，只能用分段传送带传送。因为10000级环境中常设局部百级。但这一意思没有被明确。这一规定比WHO的规定要严格。为了实现这种传送，南平净化车间装修，传送带必须在洞口处分段，同各国“接力转盘”之类把一边传送带上的物件转移到另一边传送带上去。

强调只有强毒、活毒10000级生物洁净室以及强致敏性10000级洁净室的传送带不能穿越低级别的场所，就更具体化了。同样，此10000级环境中也是常设局部百级的。此外，对传送洞口有定向气流流动的要求。这符合动态隔离的精神。

粉尘净化车间装修-南平净化车间装修-山东康德莱净化更放心由山东康德莱净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东康德莱净化工程有限公司(www.kdljh.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!